

【评委：孙伟远】-个人清标评审明细表

工程名称：布吉水质净化厂改造工程BOT建设期第三方监督

| 序号 | 投标单位                               | 评审因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                                    | 清标评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司//广东达安项目管理股份有限公司 | 合格   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 中国市政工程西北设计研究院有限公司//广州市广州工程建设监理有限公司 | 合格   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 深圳市甘泉建设监理有限公司//中国瑞林工程技术有限公司        | 合格   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 大连市市政设计研究院有限责任公司//深圳市昊源建设监理有限公司    | 合格   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【评委：孙伟远】-个人技术标资信标初步审查明细表

工程名称：布吉水质净化厂改造工程BOT建设期第三方监督

| 序号 | 投标单位                               | 评审因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                                    | 无    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司//广东达安项目管理股份有限公司 | 合格   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 中国市政工程西北设计研究院有限公司//广州市广州工程建设监理有限公司 | 合格   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 深圳市甘泉建设监理有限公司//中国瑞林工程技术有限公司        | 合格   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 大连市市政设计研究院有限责任公司//深圳市昊源建设监理有限公司    | 合格   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

资信标评审明细表

工程编号：440300201401830001001  
工程名称：布吉水质净化厂改造工程BOT建设期第三方监督  
评委名称：孙伟远

| 序号  | 评审项目               | 中国市政工程东北设计研究院有限公司//广东达安项目管理股份有限公司 |             | 中国市政工程西北设计研究院有限公司//广州市广州工程建设监理有限公司 |                   | 深圳市甘泉建设监理有限公司//中国瑞林工程技术有限公司 |             | 大连市市政设计研究院有限责任公司//深圳市昊源建设监理有限公司 |                |
|-----|--------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
|     |                    | 评审意见                              | 存在的问题或不符合原因 | 评审意见                               | 存在的问题或不符合原因       | 评审意见                        | 存在的问题或不符合原因 | 评审意见                            | 存在的问题或不符合原因    |
| 1   | 投标人在深机构法人情况        | 符合                                |             | 符合                                 |                   | 符合                          |             | 符合                              |                |
| 2   | 投标人企业认证            | 符合                                |             | 符合                                 |                   | 符合                          |             | 符合                              |                |
| 3   | 投标人业绩及地点           | 符合                                |             | 不符合                                | 无相关业绩（污水厂、再生水厂项目） | 符合                          |             | 符合                              |                |
| 4   | 获奖情况               | 符合                                |             | 符合                                 |                   | 符合                          |             | 符合                              |                |
| 5   | 项目负责人情况            |                                   |             |                                    |                   |                             |             |                                 |                |
| 5.1 | 项目负责人情况            | 符合                                |             | 符合                                 |                   | 符合                          |             | 符合                              |                |
| 5.2 | 项目负责人情况            | 不符合                               | 无相关业绩       | 符合                                 |                   | 符合                          |             | 不符合                             | 无相关业绩。         |
| 5.3 | 项目负责人情况            | 符合                                |             | 符合                                 |                   | 符合                          |             | 符合                              |                |
| 6   | 项目组配置人员情况（不含项目负责人） |                                   |             |                                    |                   |                             |             |                                 |                |
| 6.1 | 项目组配置人员情况（不含项目负责人） | 符合                                |             | 不符合                                | 无岩土、建筑专业人员。       | 符合                          |             | 符合                              |                |
| 6.2 | 项目组配置人员情况（不含项目负责人） | 符合                                |             | 不符合                                | 无岩土、建筑专业人员。       | 符合                          |             | 不符合                             | 园林绿化专业人员无中级职称。 |

评委签名：

技术标评审明细表

工程编号：440300201401830001001  
工程名称：布吉水质净化厂改造工程BOT建设期第三方监督  
评委名称：孙伟远

| 序号 | 评审项目         | 中国市政工程东北设计研究院有限公司//广东达安项目管理股份有限公司 |             | 中国市政工程西北设计研究院有限公司//广州市广州工程建设监理有限公司 |             | 深圳市甘泉建设监理有限公司//中国瑞林工程技术有限公司 |             | 大连市市政设计研究院有限责任公司//深圳市昊源建设监理有限公司 |             |
|----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|    |              | 评审意见                              | 存在的问题或不符合原因 | 评审意见                               | 存在的问题或不符合原因 | 评审意见                        | 存在的问题或不符合原因 | 评审意见                            | 存在的问题或不符合原因 |
| 1  | 项目基本情况分析     | 符合                                |             | 符合                                 |             | 符合                          |             | 符合                              |             |
| 2  | 工作方案可实施性     | 符合                                |             | 符合                                 |             | 符合                          |             | 符合                              |             |
| 3  | 工作重点、难点及应对措施 | 符合                                |             | 符合                                 |             | 符合                          |             | 符合                              |             |
| 4  | 质量保障措施       | 符合                                |             | 符合                                 |             | 符合                          |             | 符合                              |             |
| 5  | 工期保障措施       | 符合                                |             | 符合                                 |             | 符合                          |             | 符合                              |             |
| 6  | 合理化建议        | 符合                                |             | 不符合                                | 针对性不强、不具体。  | 符合                          |             | 不符合                             | 合理化建议针对性不强。 |

评委签名：

【评委：孙伟远】-一个人商务标初步审查明细表

工程名称：布吉水质净化厂改造工程BOT建设期第三方监督

| 序号 | 投标单位                               | 评审因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                                    | 无    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司//广东达安项目管理股份有限公司 | 合格   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 中国市政工程西北设计研究院有限公司//广州市广州工程建设监理有限公司 | 合格   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 深圳市甘泉建设监理有限公司//中国瑞林工程技术有限公司        | 合格   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 大连市市政设计研究院有限责任公司//深圳市昊源建设监理有限公司    | 合格   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

商务标评审明细表

工程编号：440300201401830001001  
工程名称：布吉水质净化厂改造工程BOT建设期第三方监督  
评委名称：孙伟远

| 序号 | 评审项目 | 中国市政工程东北设计研究院有限公司//广东达安项目管理股份有限公司 |             | 中国市政工程西北设计研究院有限公司//广州市广州工程建设监理有限公司 |             | 深圳市甘泉建设监理有限公司//中国瑞林工程技术有限公司 |             | 大连市市政设计研究院有限责任公司//深圳市昊源建设监理有限公司 |             |
|----|------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|    |      | 评审意见                              | 存在的问题或不符合原因 | 评审意见                               | 存在的问题或不符合原因 | 评审意见                        | 存在的问题或不符合原因 | 评审意见                            | 存在的问题或不符合原因 |
| 1  | 投标报价 | 符合                                |             | 符合                                 |             | 符合                          |             | 符合                              |             |

评委签名：